

PATVIRTINTA

l. e. Lietuvos Respublikos finansų ministro
pareigas 1999-06-04 įsakymu Nr. 146

**PRABAVIMO METU LEIDŽIAMO IŠLYDYTI, IŠKIRPTI ARBA PANAUDOTI KITIEMS
BANDYMAMS TAURIŪJŲ METALŲ GAMINIŲ KIEKIO NORMOS BEI PANAUDOTŲ
TAURIŪJŲ METALŲ GAMINIŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ GRAŽINIMO TVARKA**

1. Šioje tvarkoje nustatyta tauriųjų metalų gaminių bei bandinių kiekiai, kurie gali būti paimti kontrolinėms analizėms atlikti prabuojant šiuos gaminius Lietuvos prabavimo rūmuose, taip pat gražinamų po analizės likusio gaminių laužo bei bandinių likučių normos.

2. Lietuvos prabavimo rūmai, prabuodami tauriųjų metalų gaminius, atlieka kiekvieno gaminio pirminę analizę naudodami gaminio nesuardančius metodus (rentgeno fluorescencinė analizė, prabavimas ant akmens) ir turi teisę papildomai atlikti kontrolinę analizę kuriuo nors pasirinktu analizės metodu.

3. Iš kontrolinei analizei atlikti pateiktos tauriųjų metalų gaminių partijos leidžiama paimti gaminių kiekį, neviršijantį 1 lentelėje nustatytų normų.

Tais atvejais, kai iškyla neaiškumų pirminės analizės metu arba yra nepatenkinami kontrolinės analizės rezultatai, klientui sutikus, gali būti paimtas ir didesnis gaminių kiekis, negu nurodytas 1 lentelėje.

**1 lentelė. Tauriųjų metalų gaminių, atrinktų kontrolinei analizei atlikti,
n o r m o s**

Eil. Nr.	Gaminių rūšis	Pateiktų tauriųjų metalų gaminių partijos dydis, vnt.	Gaminių kiekis, atrenkamas kontrolinei analizei atlikti, vnt.
1.	Aukso, platinos grupės metalų gaminiai	1-14	-
		15-400	1
		401-1000	2
		1001 ir daugiau	2 gaminiai kiekvienam 1000 vienetų
2.	Sidabro gaminiai	1-14	-
		15-400	1
		401-1000	2
		1001 ir daugiau	1 gaminytis kiekvienam 1000 vienetų

4. Iš gaminio, atrinkto kontrolinei analizei atlikti, leidžiama paimti bandinį, kurio masė neviršija 2 lentelėje nustatytų normų. Analizės standartuose bei metodikose nurodytais atvejais, kai analizę būtina pakartoti, iš to paties gaminio paimamas dar vienas bandinys, laikantis tų pačių normų.

**2 lentelė. Bandinių, naudojamų vienai kontrolinei analizei atlikti, kiekiai bei jų likučių
grąžinimo
n o r m o s**

Eil. Nr.	Kontrolinės analizės metodas	Bandinio masė, g	Gražinamų bandinių likučių normos
1.	Aukso cheminė analizė-kupeliavimas	0,5	Gražinamas visas po analizės likęs bandinio likutis, kuris skaičiuojamas pagal formulę: $M_{grąž} = (P_{nust} \times M_{band})/1000$, kai $M_{grąž}$ – gražinamas po analizės likęs bandinio likutis, g P_{nust} – nustatyta bandinio proba (analizės rezultatas), M_{band} – paimto bandinio masė, g
2.	Sidabro cheminė analizė – potenciometrinis titravimas	0,6	Bandinio likutis negražinamas (lieka cheminiuose junginiuose)
3.	Platinos ir platinos grupės metalų gravimetrinė analizė	0,6	Gražinamas visas po analizės likęs bandinio likutis. Skaičiuojamas kaip 1 eilutėje (aukso cheminės analizės – kupeliavimo atveju)
4.	Tauriųjų metalų spektrinė (ICP-AES) analizė, kai lydinio proba ne aukštesnė kaip 980	0,3	Bandinio likutis negražinamas (lieka tirpaluose)
5.	Tauriųjų metalų spektrinė (ICP-AES) analizė, kai lydinio proba aukštesnė kaip 980	1,0	Bandinio likutis negražinamas (lieka tirpaluose)

5. Po kontrolinės analizės klientui gražinami gaminio likučiai, likę paėmus iš gaminio bandinio kiekį, reikalingą kontrolinei analizei atlikti.

6. Bandinių likučiai, likę po kontrolinės analizės, yra gražinami pagal 2 lentelėje nustatytas gražinamų likučių normas (sveriama ne mažesniu kaip $\pm 0,01$ g tikslumu).

7. Atliekant tauriųjų metalų gaminių pirminę analizę naudojant gaminio nesuardančius metodus, leidžiama paimti bandinio kiekį, ne didesnį kaip 0,1 procento gaminio masės. Bandinių likučiai negražinami (pereina į atliekas).

8. Atliekant lydiniių kontrolinę analizę, bandiniai imami iš kiekvieno lydinio vieneto. Iškerpamo (išgręžiamo) lydinio kiekis gali būti ne didesnis kaip 20 g. Bandinio kiekis, panaudojamas analizei, turi neviršyti 2 lentelėje nustatytų normų. Analizės standartuose bei metodikose nurodytais atvejais, kai analizę būtina pakartoti, iš to paties lydinio paimamas dar vienas bandinys, laikantis tų pačių normų. Po analizės nepanaudoti lydinio likučiai ir bandinių likučiai gražinami laikantis šios tvarkos 6 punkto reikalavimų.